

Les principales étapes de fabrication des lampes de sel.



Le sel utilisé pour la fabrication des lampes est extrait des mines de sel de Pologne à une profondeur de 650 mètre environ. Les blocs de sel en sortie de la mine pèsent alors entre 20 et 500 kg.



Les blocs de sel sont ensuite cassés afin d'obtenir la taille désirée.



Les blocs sont ensuite coupés et usinés.



Puis percés.



Puis taillés à la main par des personnels hautement qualifiés avec des techniques ancestrales qui se sont transmises au cours des générations.



De cette façon, les blocs de sel sont préparés.



Ils sont ensuite soigneusement lavés.



Pour être montés sur un support en bois avec une embase électrique satisfaisant les réglementations européennes (marquage C.E.).



Pour finalement être emballées pour le transport.